

Solvändan	Port 26b	Mål 26b	Bygg 26b	Vent 26b Jesper Karlsson Ventilationsprojekt 0706850711	rör Väsbyvägen 26b Intjärdens värme stefan Helmin 070-3809870	Väsbyvägen 26b EM Platt Joakim/Danne	EI Väsbyvägen 26b Elenheten Fredrik 08-57234742	
Väsbyvägen								
							port 26B	
		1001					1001	
		1002	Sprickor i vägg sovrum 1, se även garderobsdörr avskavd färg	1002	Silikon gulnar på båda sidor altandörr	1002	Bad, lyhört ner till soprum via ventilation	
		1003	Hall + V-rum sprickor i hörn, sovr 1 sprickor i väggar. Sov 4 Sprickor	1003	Ta ner radonmätarna			
		1004	Sov3 Spricka i vägg + sprickor på fler ställen i lgh	1004	Justera entredörr, sov1 fönster går ej öppna, Balkongdörr justera	1004	Hör grannar via ventilationen	
				1005	WC dörr svårstängd, duschdörr skeva olika höjd+smörj,	1005	Kök grannens matos kommer in	
						1006	Andras matos kommer in i lgh	
		1009	Sprickor i Vrum vägg bakom soffa	1009	Justera Balkongdörr	1009	Wc ljud i ventilation, hör grannar	
		1010		1010	Sov2 tröskel lös	1010	Wc ljud i ventilation, hör grannar	
		1011	Vrum spricka i hörnet vid trappan mot sovrum, samt vid balkongdörr, sov 1 spricka i tak hörn. Sov2 spricka vid balkong o fönster	1011	Skjutdörr vä, skaver mot nått			
		1012	Sovr spricka i hörn vä + allrum mot sovr hörn spricka	1012	Lösa foder i wc insidan			
		1013	Vrum sprickor tak/vägg + ytterhörn. Trapp sprickor i hörnen	1013	Entre dörr tar i. Övre plan v-rum "tyst rum" lyhört. Skjutdörr tjärvar	1013	Överhörning gemon ventilation	
	Port 26E	Mål 26E	Bygg 26E	Vent 26E	rör Väsbyvägen 26E	platt Väsbyvägen 26E	EI Väsbyvägen 26E	
		1021	Spricka i vägg ovan ytterdörr, den sträcker sig till vardagsrummet.En till tvärs i rummet.	1021	Missfärgad fog vid balkongdörr.	1021	Element sovrum1 fungerar ej	
		1022	Kök: sprickor i vägg och tak. Balkongdörr bättra skador. Sovr1: sprickor i vägg och tak. Sovr2: sprickor vägg o tak samt luftbubbla. Sovr3: spricka vägg o tak	1022	wc/dusch + sovrum 2 Justera dörrar. Hall: intill wc fog vid golv, täta. Justera kyl/frys ej i vägg samt Kolla fotpedal. V-rum: missfärgad fog vid balkongdörr. Täta balkongdörr nedre kant. Knacka ner 2 ojämna parketter kortsida.	1022	Bad:Det blåser in från fränluftdonet i badrum när köksfläkten är på,Kök: Matos läcker in från grannar.	
		1023	Sovr1: spricka i vägg vä om säng	1023	V-rum: Skada i parkett	1022	Tvättmaskin avlopp rören otäta luktar. Sovr2: Täckbrickor elementrör tak, otät.	
		1024	Vrum: spricka i vägg	1024	Vrum: List vid balkong sitter löst.	1022	Nivåskillnad på klinker vid badkar, Fog runt elkabel i kök saknas. Kök utbuktande Kakelfog.	
		1025	Hall: sprick i vägg, Sov1+2+3 Sprickor i vägg	1025	NIKKARIT AB : Socklar lös i lgh WC: karmen delat sej. Sov1: skjutdörren lossnat. Sov3: justera dörr.	1025	Kök + WC: Matos lukt från grannar samt avloppslukt i badrum, Överhörning i ventilation.	
		1026	Sov1: spricka vägg.	1026		1026		
		1027	Vrum: Spricka i vägg bakom soffan. Matplats: Oslipad vägg liten yta ojämna					
		1028	Vrum: sprickor i vägg	1026	Balkongdörr: justera			
		1029	Vrum: spricka i vägg mot bad. Sov3:spricka i tak. Allrum ö.p: Spricka i vägg mot altan+ trappvägg	1029	Metallist hall? WC: + Sov1 +sov 4 justera dörr.	1029	Ventilation stannar av vid kallt väder	
		1030	Hall: sprickor vägg vägg o vägg tak. Bad: hål i tak vid vattenrör	1030	Vrum:dörr mot sov ,foder lös +justera.	1029	Bad: silikon saknas runt elkabel	
		1031	Hall:spricka i tak/ojämna grängning Kök: sprickor i vägg o tak+vrum. Sov2: färg saknas bakom element. WC:Spricka i karm spackla o måla	1031	Kök: fel fläkt monterad ska vara svart. Balkongdörr mot i vinterträdg mot terras justeras		1031	Bad: Spräckt kakelplatta vid duschvägg/golv
	Port 26H	Mål 26H	Bygg 26H	Vent 26H	rör Väsbyvägen 26H	platt Väsbyvägen 26H	EI Väsbyvägen 26H	
		1040	Fönsterhake? Vägg mot sovrum från vrum skakar?					
		1041	Ringklocka trasigt	1041	Hör grannar via vent WC/Dusch			
		1042	vrum missfärgad fog balkongdörr.	1042	Hör grannar via vent WC/Dusch			
		1043	Tar vi vid 5 årsbesiktningen					
		1044		1044	Kök: Matos från grannar och överhörning	1044	Blandaren ojämn tempdusch Mehmet	
		1045	Tar vi vid 5 årsbesiktningen	1045				
		1046	Tar vi vid 5 årsbesiktningen	1046	Entredörr tar i.	1046	Matos och rök odör från grannar	
		1047				1046	Elementen blir inte varma.	
		1048		1048	Entredörr tar i. Balkongdörr kallt under tröskel	1048	Blandaren ojämn tempdusch Mehmet	
		1049		1049	WC dusch odör från ventilation	1049	Spricka i fog mellan vägg golv vid toa	
		1050						
		1051	Ej hemma	1051	Dörrklocka funkar ej	1051		
							1051	Bänkarmatur lös
	Port 26K	Mål 26K	Bygg 26K	Vent Väsbyvägen 26K	Rör Väsbyvägen 26K	Platt Väsbyvägen 26K	EI Väsbyvägen 26K	
		1060				1101		
		1061	Vrum fönster tar i, mot bilväg	1061	Elementen blir inte varma.		1061	Eluttag trasigt Foto
		1062	Kök: galler på frysöverskåp löst. Justera lucka under ugn. WC -fog under toastol-ta bort. Sovrum justera dörrar.	1062	WC -fog under toastol-ta bort. Sovrum justera dörrar.	1062	Ingen värme på element WC/Dusch+ sovrum	
		1063						
		1064	Kolla ev repa i fönster vrum+ srum. Justera dörr till Srum	1064			1064	Hall, elurttag löst mot badrum
		1065	Kök skruva fast gejdrrar i diskbänkskåp. Skåp ovan micro justera skivan. Justera dörr klk.	1065	Kök: matos från granne			
		1066		1066	Ventilation lös i Vrum	1066	Fog i duschhörn saknas	
		1067		1067	Justera entredörr.	1067	Kondens mellan fönsterna V+Srum	
Holmvägen		Mål Holmvägen 22C	Bygg 22C	Vent Holmvägen 22C	Rör Holmvägen 22C	Platt Holmvägen 22C	EI 22C	
	Port 22C	1080		1080				

		1081	1081	Entredörr tar i. Inredörrar glappor Spänn låsbläck. Fog balkongdörr missfärgad. Vådringsbeslag saknas på fönster Vrum. Balkongdörr saknar låsspärr.	1081							
		1082	1082				1082	Elementen blir inte varma.		1082	Uttag löst vrum	
		1083			1083	Överhörning i ventilationerna	1083	Dålig värme sov1				
		1084	1084		1084							
		1085	1085	Ytterdörr tar i. Sockel vid kyl/frys lös. Balkongdörr fog missfärgad. Justera balkongdörr.	1085	Högt ljud i ventilationen	1085	Skållhett vatten i kranen kök				
		1086	1086	Hack i parkett, vaxa i	1086		1086					
		1087										
		1088	1088		1088		1088					
		1089	1089	Balkongdörr missfärgad fog. Wcdörr tar i. Justera lister duschdörr. Galler ovan kyl/frys löst.	1089	Ventilationen stannar ibland	1089	Kökskran droppar efter stängning				
		1090	1090	Justera dörr WC/dusch tar i sommardid. WC: kolla duschväggar? Luktar illa i bad	1090	Mycket ljud i hall o vrum? Från grannen.						
		1091	1091									
		1092	1092	Balkongdörr missfärgad fog. Vrum och sovr	1092		1092		1092	1092		
		1093	1093	Balkongdörr missfärgad fog. Ny ägare								
Holmvägen			Mål Holmvägen 22D	Bygg Holmvägen 22D		Vent Holmvägen 22D		Rör Holmvägen 22D		Platt Holmvägen 22D	El Holmvägen 22D	
		1100	1100									
		1101	1101	Galler ovan Kyl/frys Ligger ovanpå. Komod saknar handtagse foto 251mm cc 192 mm			1101	Duschmunstycke viner FAKTISKT!				
		1102	1102	Sov vid kök KYL/FRYS sida tar i.	1102							
		1103	1103	Balkongdörr svartfogmassa mellan glas.	1103		1103	Element kalla	1103	Klinkerfog bad och vid entredörr spruckna		
		1104	1104									
		1105	1105		1105		1105					
		1106	1106	Kök: diskbänkskåp gejder lossnat. Balkongdörrspärr saknas + tjärvar i vrum. Srum balkongdörr tar i lås ur funk.	1107		1107					
		1107	1107									
		1108	1108		1108	Köksfläkten osar andras matos. Mycket överhörning i wc o srum från grannar.			1108	Sprickor i kakelhörn vid badkar minst 4 st Åtgärdsats 2 ggr tidigare		
		1109	1109	Ringklocka lös. Köksfönster justeras. WC byt till kortare beslagsskruv i skåp. Sovr3 fönsterlås/beslag kolla. Tabort krammet under kösskåp, spackla måla. Entredörr tar i.	1109	Lukt från andra lägenheter.	1109		1109		1109	Elurttag lösa generellt
		1110									1110	
		1111	1111	Vådringsbeslag skruva fast. Balkonglås trasigt och justeras. Kök: justera låda diskbänkskåp + justering spis	1111		1111	WC/dusch ingen värme				
Holmvägen			Mål Holmvägen 22E	Bygg 22E		Vent Holmvägen 22E		Rör Holmvägen 22E		Platt Holmvägen 22E	El Holmvägen 22E	
		1120	1120	Justera balkongdörr	1120			Luktar illa från avloppet både från kök och badrum				
		1121	1121	Kök: justera lucka ovan micro. Bad: justera lucka o skåp. Balkongdörr justeras	1121							
		1122					1122	Termostat funkar ej elementen kalla				
		1123										
		1124	1124	WC justera dörr. List under tröskel ej fast. V rum Kallras under balkongdörr	1124		1124		1124			
		1125	1125		1125							
		1126	1126	Srum 1 justera dörr. Srum 3 vådringsbeslag löst. Srum2 skjutdörr dålig	1126		1126				1126	Uttag lösa på flera ställen.
		1127	1127		1127	Kök: Matos från grannar	1127					
		1128	1128		1128							
		1129	1129	Balkongdörr justera.	1129	Kök: Matos från grannar			1129	Ojämt klinkergolv i dusch		
		1130	1130	Wcdörr justera. Balkongdörr justera.	1130	Kök: Matos från grannar						
		1131	1131	Entredörr justera. Skada i skåp under micro. Vrum skjutdörr justeras. WC justera dörr. Diskbänk repig vid inflytt. Fel vitvaror + dusch utreds??	1131	Kök: Matos från grannar + klick Kök: Utsuget ger missljud			1131	Fog mot entredörr dålig. Dusch dåligt fall.		